

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

| | |
|-------|-------------|
| Třída | I. |
| | II. |
| | III. |
| | IV. |

| | |
|-----------|-------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička I |

| číslo MK | číslo úseku | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky | | | | | | | kom. celkem | stav | plocha | | šířka | | příslušenství ke komunikaci | | | | poznámky | foto |
|---------------|---------------------------|------------------------|--|--------|-------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|----------|------------|
| | | | dlažba | kostky | beton | živice | penetr. | štěrk | nezpev. | | | celkem | úsek | celkem | komun. | vozov. | mosty | chod. | schod. | | |
| | | | bm | | | | | | | | | m | | bm | | | | | | | |
| 1c | 1cA | | | | | 121 | | | 121 | 183 | 1 | 439 | 622 | | 3,0 | | | | | | 114112.jpg |
| | 1cB | | | | 62 | | | 62 | 3 | | 183 | | | 3,0 | | | | | | | |
| 2c | 2cA | | | | 1288 | | | 1288 | 1480 | 4 | 4090 | 4794 | | 3,0 | | | | | | | 2cA.jpg |
| | 2cB | | | | | | 192 | 192 | | N | 704 | | | * | | | | | | | |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | | | 1471 | | | 1663 | 1663 | | 5416 | 5416 | | | | | | | | |

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
|----------------|---|
| 1 | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny. |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou |

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
|----------------|---|
| 1 | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3 | silně poškozený povrch porostlý trávou |
| N | NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány |

* šířky nezpevněných komunikací nebyly měřeny kvůli jejich proměnlivosti

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

| | |
|-------|------------|
| Třída | I. |
| | II. |
| | III. |
| | IV. |

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička I |

| číslo MK | číslo úseku | podél komunikace | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky | | | | | | | | kom. celkem | stav | plocha | | šířka | typ chodníku | příslušenství | | poznámky | foto |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|--|--------|-------|-----------|---------|-------|-------------|-------------|----------------|------|-------------|-------------|-------|--------------|---------------|--------|------------|------|
| | | | | dlažba | kostky | beton | živice | penetr. | štěrk | nezpev. | celkem | | | úsek | celkem | | | schod. | prost. | | |
| | | | | bm | | | | | | | | m ² | | m | | | | | | | |
| 1d | 1dA | | | | | | | | | 82 | 82 | 1528 | N | 196 | 4222 | 2,0 | pěšina | | | 123918.jpg | |
| | 1dB | | | | | | | | | 1446 | 1446 | | N | 4026 | | 2,0 | pěšina | | | 124406.jpg | |
| 2d | 2d | III/05726 | | | | | 42 | | | | 42 | 42 | 4 | 55 | 55 | 1,2 | chodník | | | 113844.jpg | |
| 3d | 3d | III/05726 | | | | | | | | | 20 | 20 | 1 | 42 | 42 | 2,0 | chodník | | | 122450.jpg | |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | 20 | | | 42 | | | 1528 | 1590 | 1590 | | 4319 | 4319 | | | | | | |

| klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) | |
|---|---|
| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
| 1 | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny. |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou |

| klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace | |
|--|---|
| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
| 1 | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| N | NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány |

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

| | |
|-----------|-------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička I |

| číslo UK | číslo úseku | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky | | | | | | | kom. celkem | stav | šířka m | plocha m ² | příslušenství ke komunikaci | | | | poznámky | foto |
|---------------|---------------------------|------------------------|--|-----------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------|----------|------------|
| | | | dlažba | kostky | beton | živice | penetr. | šterk | nezpev. | | | | | celkem | mosty | chod. | schod. | | |
| | | | bm | | | | | | | bm | | | | m ² | | | | | |
| UK1 | UK1 | | | | | 185 | | | | 185 | 185 | 2 | 3,0 | 613 | 13 | | | | 113011.jpg |
| UK2 | UK2A | | | | | | | | 1076 | 1076 | 1714 | 3 | 3,0 | 3349 | | | | | UK2A.jpg |
| | UK2B | | | | | | | | 638 | 638 | | N | 3,0 | 2477 | | | | | UK2B.jpg |
| UK3 | UK3 | | | | | | | | 189 | 189 | 189 | 2 | 3,0 | 578 | | | | | 114211.jpg |
| UK4 | UK4A | | | | | 156 | | | | 156 | 882 | 1 | * | 623 | 20 | | | | 125708.jpg |
| | UK4B | | | | | | | | 625 | 625 | | N | 3,0 | 1672 | | | | | 120314.jpg |
| | UK4C | | | | | 101 | | | | 101 | | 2 | 2,0 | 288 | | | | | 120156.jpg |
| UK5 | UK5 | | | | | 172 | | | | 172 | 172 | 2 | 17,0 | 2727 | | | | | 115557.jpg |
| UK6 | UK6A | | | | | | | | 131 | 131 | 1050 | 3 | 3,0 | 333 | | | | | 120635.jpg |
| | UK6B | | | | | 80 | | | | 80 | | 1 | * | 242 | | | | | 121945.jpg |
| | UK6C | | | | | | | | 361 | 361 | | N | 3,0 | 793 | | | | | |
| | UK6D | | | | | 478 | | | | 478 | | 4 | 2,5 | 1288 | | | | | 121633.jpg |
| UK7 | UK7 | | | | | 182 | | | | 182 | 182 | 1 | 3,0 | 507 | | | | | 122850.jpg |
| UK8 | UK8A | | | | | 69 | | | | 69 | 418 | 2 | 3,0 | 186 | | | | | 122920.jpg |
| | UK8B | | | | | | | | 349 | 349 | | 3 | 2,5 | 999 | | | | | 123003.jpg |
| UK9 | UK9A | | | | | 59 | | | | 59 | 1710 | 1 | 11,0 | 507 | | | | | 123355.jpg |
| | UK9B | | | | | 70 | | | | 70 | | 1 | 3,0 | 372 | | | | | 123509.jpg |
| | UK9C | | | | | 80 | | | | 80 | | 3 | * | 255 | | | | | 123717.jpg |
| | UK9D | | | | | | | | 287 | 287 | | N | 3,0 | 865 | | | | | 124051.jpg |
| | UK9E | | | | | 522 | | | | 522 | | 3 | 3,0 | 1677 | | | | | 124216.jpg |
| | UK9F | | | | | 640 | | | | 640 | | 2 | 3,0 | 2519 | | | | | 124957.jpg |
| | UK9G | | | | | 52 | | | | 52 | | 1 | * | 291 | | | | | 125039.jpg |
| UK10 | UK10 | | | | | | | | 369 | 369 | 369 | N | 3,0 | 1475 | | | | | |
| UK11 | UK11 | | | | | | | | 95 | 95 | 95 | 3 | 2,8 | 306 | | | | | |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | 80 | 101 | 2665 | | 1840 | 2280 | 6966 | 6871 | | | 24941 | 33 | | | | |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
|----------------|--|
| 1 | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny. |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živící prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTERKOVÉ** vozovky komunikace

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
|----------------|---|
| 1 | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3 | silně poškozený povrch porostlý trávou |
| N | NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány |

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

| | |
|-----------|-------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička I |

| číslo prostr. | podél komunikace | typ prostranství | délka komunikací podle povrchu vozovky | | | | | | | kom. celkem | stav | šířka m | plocha m ² | poznámky | foto |
|---------------|---------------------------|------------------|--|--------|-------|-----------|---------|-------|---------|-------------|------|------------|--------------------------|----------|------------|
| | | | dlažba | kostky | beton | živice | penetr. | šterk | nezpev. | | | | | | |
| P1A | III/05726 | zastávka BUS | | | | 37 | | | | 37 | 2 | 2,0 | 93 | | 113844.jpg |
| P1B | III/05726 | zastávka BUS | | | | 28 | | | | 28 | 2 | 2,0 | 52 | | |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | | | 65 | | | | 65 | | | 146 | | |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

| stav | charakteristika stavu vozovky |
|------|---|
| 1 | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny. |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| N | vozovky nejsou klasifikovány |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTERKOVÉ** vozovky komunikace

| stav | charakteristika stavu vozovky |
|------|--|
| 1 | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3 | silně poškozený povrch porostlý trávou |
| N | vozovky nejsou klasifikovány |

SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička I |

| typ objektu | číslo objektu | číslo přísl. komun. | druh nosné konstrukce | materiál | délka | šířka | počet polí | světlost polí | stav | poznámky | foto |
|---------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|------------|---------------|------|----------|------------|
| | | | | | m | m | | m | | | |
| most | M-2c-1 | 2cA | trámový | železobeton | 26,0 | 5,3 | 1 | 18,0 | 1 | | 112945.jpg |
| most | M-12c-1 | 12c | trámový | železobeton | 16,0 | 3,3 | 1 | 10,5 | 2 | | 140604.jpg |
| most | M-6d-1 | 6dA | trámový | železobeton | 32,0 | 2,0 | 1 | 30,0 | 1 | | 141135.jpg |
| most | M-III/05726-2 | III/05726 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| most | M-III/05726-3 | III/05726 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| most | M-III/05726-4 | III/05726 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | | | | | | | | |

vysvětlení pojmů

| | |
|----------------------|--|
| počet polí | počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami |
| světlost polí | vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami |

klasifikační tabulka stavebního stavu objektu

| označení stavu | charakteristika stavu objektu |
|----------------|---|
| 1 | bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad |
| 2 | pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost |
| 3 | vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost |

* státní mosty nespádají pod správu obce tudíž nebyly měřeny

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 02.06.2017

| | |
|-------|-------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec | Bystřička / Bystřička I |

| číslo DZ | označení DZ | oficiální název DZ | informace (údaj) na DZ | kategorie DZ | vlastník | na komun. | druh nosiče | stav | foto |
|----------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|------|----------|
| 1 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 1cA | kovová konstrukce | 3 | BI01.jpg |
| 2 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | UK6 | kovová konstrukce | 4 | BI02.jpg |
| 3 | P02 | Hlavní pozemní komunikace | | upravující přednost | ŘSZK | III/05726 | kovová konstrukce | 1 | BI03.jpg |
| | E02b | Tvar křižovatky | | dodatkové tabulky | | | | | |
| 4 | P02 | Hlavní pozemní komunikace | | upravující přednost | ŘSZK | III/05726 | kovový sloup | 1 | BI04.jpg |
| | E02b | Tvar křižovatky | | dodatkové tabulky | | | | | |
| | IP11a | Parkoviště | | informační provozní | | | | | |
| 5 | B28 | Zákaz zastavení | | zákazové | obec | UK9A | strom | 4 | BI05.jpg |
| 6 | IP11a | Parkoviště | | informativní provozní | obec | UK9A | sloup VO | 2 | BI06.jpg |

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

| | |
|-------|------|
| Třída | I. |
| | II. |
| | III. |
| | IV. |

| | |
|-----------|------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bytřička / Bytřička II |

| číslo MK | číslo úseku | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky | | | | | | | kom. celkem | stav | plocha | | šířka | | příslušenství ke komunikaci | | | | poznámky | foto | | |
|----------|--------------------|------------------------|--|--------|-------|--------|---------|-------|---------|----------------|------|--------|-------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|----------|------------|------------|------------|
| | | | dlažba | kostky | beton | živice | penetr. | šterk | nezpev. | | | celkem | úsek | celkem | komun. | vozov. | mosty | chod. | schod. | | | prost. | |
| | | | bm | | | | | | | m ² | | m | | bm | | | | | | | | | |
| 1c | 1cA | | | | | 92 | | | 92 | 1318 | 1 | 600 | 4491 | | 5,0 | | | | | | 1cA.jpg | | |
| | 1cB | | | | | 622 | | | 622 | | 1 | 1926 | | | 3,0 | | | | | | | 110905.jpg | |
| | 1cC | | | | | 310 | | | 310 | | 4 | 802 | | | 3,0 | | | | | | | 111110.jpg | |
| | 1cD | | | | | 294 | | | 294 | | 1 | 1164 | | | 3,0 | | | | | | | 131737.jpg | |
| 2c | 2cA | | | | | 62 | | | 62 | 920 | 1 | 252 | 3349 | | 4,0 | 26,00 | | | | | 112206.jpg | | |
| | 2cB | | | | | 138 | | | 138 | | 2 | 598 | | | 3,8 | | | | | | | 113154.jpg | |
| | 2cC | | | | | 367 | | | 367 | | 2 | 1346 | | | 3,0 | | | | | | | 125115.jpg | |
| | 2cD | | | | | | | 202 | 202 | | 2 | 618 | | | 3,0 | | | | | | | 125557.jpg | |
| | 2cE | | | | | 89 | | | 89 | | 1 | 250 | | | 3,0 | | | | | | | 125942.jpg | |
| | 2cF | | | | | 62 | | | 62 | | 2 | 285 | | | 5,0 | | | | | | | | 124804.jpg |
| 3c | 3cA | | | | | 285 | | | 285 | 466 | 1 | 950 | 1393 | | 3,0 | | | | | | 122413.jpg | | |
| | 3cB | | | | | | | 181 | 181 | | N | 444 | | | 3,0 | | | | | | | 122557.jpg | |
| 4c | 4c | | | | | 165 | | | 165 | 165 | 2 | 653 | 653 | | 3,0 | | | | | | 122102.jpg | | |
| 5c | 5cA | | | | | 485 | | | 485 | 731 | 1 | 1617 | 2432 | | 3,5 | | | | | | 123519.jpg | | |
| | 5cB | | | | | 81 | | | 81 | | 1 | 314 | | | 3,0 | | | | | | | | 123740.jpg |
| | 5cC | | | | | | | 165 | 165 | | 1 | 501 | | | 3,5 | | | | | | | | 123845.jpg |
| 6c | 6c | | | | | 116 | | | 116 | 116 | 1 | 404 | 404 | | 3,5 | | | | | | 131004.jpg | | |
| 7c | 7c | | | | | 166 | | | 166 | 166 | 1 | 644 | 644 | | 3,2 | | | | | | 132129.jpg | | |
| 8c | 8c | | | | | 290 | | | 290 | 290 | 1 | 1083 | 1083 | | 3,0 | | | | | | 8c.jpg | | |
| 9c | 9cA | | | | | 107 | | | 107 | 449 | 2 | 576 | 1740 | | 5,0 | | | | | | 133110.jpg | | |
| | 9cB | | | | | 54 | | | 54 | | 2 | 170 | | | 3,0 | | | | | | | 133207.jpg | |
| | 9cC | | | | | 175 | | | 175 | | 1 | 556 | | | 3,0 | | | | | | | | |
| | 9cD | | | | | 113 | | | 113 | | 3 | 438 | | | 3,0 | | | | | | | | 132409.jpg |
| 10c | 10cA | | | | | 104 | | | 104 | 1089 | 2 | 417 | 4597 | | 3,5 | | | | | | 134021.jpg | | |
| | 10cB | | | | | 163 | | | 163 | | 1 | 525 | | | 3,0 | | | | | | | | 134248.jpg |
| | 10cC | | | | | 248 | | | 248 | | 2 | 853 | | | 2,5 | | | | | | | | 134446.jpg |
| | 10cD | | | | | 282 | | | 282 | | 1 | 1227 | | | 3,7 | | | | | | | | 134057.jpg |
| | 10cE | | | | | 223 | | | 223 | | 1 | 1270 | | | 6,0 | | | | | | | | 134129.jpg |
| | 10cF | | | | | | | 69 | 69 | | 2 | 303 | | | 4,0 | | | | | | | | 134310.jpg |
| 11c | 11cA | | | | | 66 | | | 66 | 535 | 1 | 287 | 1938 | | 4,2 | | 51 | | | | 135834.jpg | | |
| | 11cB | | | | | 469 | | | 469 | | 1 | 1651 | | | 3,6 | | | | | | | | 135953.jpg |
| 12c | 12c | | | | | 164 | | | 164 | 164 | 2 | 566 | 566 | | 3,0 | 16,00 | | | | | 140401.jpg | | |
| 13c | 13cA | | | | | 29 | | | 29 | 116 | 3 | 289 | 498 | | 10,0 | | | | | | 141257.jpg | | |
| | 13cB | | | | | 87 | | | 87 | | 3 | 208 | | | 2,0 | | | | | | | | 141426.jpg |
| 14c | 14cA | | | | | 37 | | | 37 | 102 | 2 | 101 | 305 | | 15,0 | | | | | | 111359.jpg | | |
| | 14cB | | | | | 65 | | | 65 | | 1 | 204 | | | 2,5 | | | | | | | | 111336.jpg |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | | 89 | 5921 | | 436 | 181 | 6627 | 6627 | | 24092 | 24092 | | | 42,00 | 51 | | | | | |

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
|----------------|---|
| 1 | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny. |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou |

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
|----------------|---|
| 1 | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3 | silně poškozený povrch porostlý trávou |
| N | NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány |

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

| | |
|-------|------------|
| Třída | I. |
| | II. |
| | III. |
| | IV. |

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bytřička / Bytřička II |

| číslo MK | číslo úseku | podél komunikace | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky | | | | | | | kom. celkem | stav | plocha | | šířka | typ chodníku | příslušenství | | poznámky | foto |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|--|--------|-------|------------|---------|-------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|------------|------|
| | | | | dlažba | kostky | beton | živice | penetr. | štěrk | nezpev. | | | celkem | úsek | | | celkem | schod. | | |
| | | | | bm | | | | | | | m ² | | m | bm | | m ² | | | | |
| 1d | 1dA | III/05726 | | 41 | | | | | | 41 | 41 | 1 | 74 | 2082 | 1,5 | chodník | | | 112350.jpg | |
| | 1dB | III/05726 | | 1029 | | | | | | 1029 | | N | 2008 | | 1,5 | chodník | | | 1dB.jpg | |
| 2d | 2d | UK3B | | | | | 116 | | | 116 | 116 | 3 | 459 | 459 | 2,5 | chodník | | | 105327.jpg | |
| 3d | 3d | III/05726 | | 181 | | | | | | 181 | 181 | 2 | 341 | 341 | 1,5 | chodník | | | 105746.jpg | |
| 4d | 4d | UK6 | | 42 | | | | | | 42 | 42 | 2 | 79 | 79 | 1,7 | chodník | | | 133450.jpg | |
| 5d | 5d | III/05726 | | 651 | | | | | | 651 | 651 | 1 | 1117 | 1117 | 1,5 | chodník | | | 135700.jpg | |
| 6d | 6dA | III/05726 | | 142 | | | | | | 142 | 210 | 1 | 323 | 442 | 2,0 | chodník | | | 141106.jpg | |
| | 6dB | III/05727 | | 68 | | | | | | 68 | | 1 | 118 | | 1,5 | chodník | | | 141552.jpg | |
| 8d | 7d | III/05726 | | 23 | | | | | | 23 | 23 | 1 | 33 | 33 | 1,5 | chodník | | | 135331.jpg | |
| 8d | 8d | | | 24 | | | | | | 24 | 24 | 2 | 25 | 25 | 1,0 | chodník | | spojuje 9cA a 10cD | 132905.jpg | |
| 9d | 9d | 11cA | | 51 | | | | | | 51 | 51 | 3 | 76 | 76 | 1,0 | chodník | | | 135540.jpg | |
| 10d | 10dA | | | | | | | | 989 | 989 | 1333 | N | 1856 | 2597 | 3,0 | pěšina | | spojuje 3cB a 12c | 140747.jpg | |
| | 10dB | | | | | | | 344 | 344 | N | | 742 | 3,0 | | pěšina | | | 141040.jpg | | |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | 2252 | | | 116 | | | 1333 | 2021 | 2021 | | 7251 | 7251 | | | | | |

| klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) | |
|---|---|
| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
| 1 | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny. |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou |

| klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace | |
|--|---|
| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
| 1 | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| N | NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány |

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

| | |
|-----------|------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bytřička / Bytřička II |

| číslo UK | číslo úseku | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky | | | | | | | kom. celkem | stav | šířka m | plocha m ² | příslušenství ke komunikaci | | | | poznámky | foto |
|---------------|---------------------------|------------------------|--|--------|-------|-------------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------|------------|--------|------------|------------|
| | | | dlažba | kostky | beton | živice | penetr. | šterk | nezpev. | | | | | celkem | mosty | chod. | schod. | | |
| | | | bm | | | | | | | bm | | | | m ² | | | | | |
| UK1 | UK1 | | | | | 761 | | | | 761 | 761 | 2 | 3,0 | | | | | | 113011.jpg |
| UK2 | UK2 | | | | | 345 | | | | 345 | 345 | 1 | 3,0 | | | | | | 124530.jpg |
| UK3 | UK3A | | | | | | | | | 317 | 317 | 3 | | | | | | | 104224.jpg |
| | UK3B | | | | | 219 | | | | 219 | 638 | 2 | 7,5 | | 116 | | | | 104808.jpg |
| | UK3C | | | | | 102 | | | | 102 | 638 | 2 | 3,6 | | | | | | 105537.jpg |
| UK4 | UK4 | | | | | | | | 165 | 165 | 165 | N | * | | | | | | 125747.jpg |
| UK5 | UK5 | | | | | | | | 838 | 838 | 838 | N | * | | | | | | 130149.jpg |
| UK6 | UK6 | | | | 44 | | | | 44 | 44 | 44 | 1 | 4,0 | | 42 | | 276 | | 133450.jpg |
| UK7 | UK7 | | | | | | | | 945 | 945 | 945 | 3 | 5,0 | | | | | | 131308.jpg |
| UK8 | UK8 | | | | | | | | 98 | 98 | 98 | 2 | 3,0 | | | | | | 140711.jpg |
| UK9 | UK9 | | | | | 895 | | | | 895 | 895 | 2 | 3,0 | | | | | | 111926.jpg |
| UK10 | UK10 | | | | | | | | 397 | 397 | 397 | N | * | | | | | | |
| UK11 | UK11A | | | | | | | | 529 | 529 | 947 | 2 | 2,7 | | | | | | 110306.jpg |
| | UK11B | | | | | 418 | | | | 418 | 947 | 4 | 4,0 | | | | | | 111442.jpg |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | | | 2784 | | | 1889 | 1400 | 6073 | 6073 | | | | 158 | | 276 | |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
|----------------|--|
| 1 | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny. |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4 | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTĚRKOVÉ** vozovky komunikace

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky |
|----------------|---|
| 1 | rovný zaválcovaný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3 | silně poškozený povrch porostlý trávou |
| N | NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány |

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička II |

| číslo prostr. | podél komunikace | typ prostranství | délka komunikací podle povrchu vozovky | | | | | | | kom. celkem | stav | šířka m | plocha m ² | poznámky | foto |
|---------------|---------------------------|------------------|--|--------|-------|--------|---------|-----------|---------|-------------|------|------------|--------------------------|------------|------|
| | | | dlažba | kostky | beton | živice | penetr. | šterk | nezpev. | | | | | | |
| P1 | III/05726 | parkoviště | 25 | | | | | | | 1 | | 194 | | 112305.jpg | |
| P2 | UK6 | parkoviště | | | | | | 28 | | 3 | 10,0 | 276 | | 133541.jpg | |
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | 25 | | | | | 28 | | | | 470 | | | |

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

| stav | charakteristika stavu vozovky |
|------|--|
| 1 | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný |
| 2 | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny. |
| 3 | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtluky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| N | vozovky nejsou klasifikovány |

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace

| stav | charakteristika stavu vozovky |
|------|--|
| 1 | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný |
| 2 | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3 | silně poškozený povrch porostlý trávou |
| N | vozovky nejsou klasifikovány |

SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

| | |
|-----------|--------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička II |

| typ objektu | číslo objektu | číslo přísl. komun. | druh nosné konstrukce | materiál | délka | šířka | počet polí | světlost polí | stav | poznámky | foto |
|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|------------|---------------|------|----------|------------|
| | | | | | m | m | | m | | | |
| most | M-UK1-1 | UK1 | trámový | železobeton | 13,0 | 3,0 | 1 | 12,0 | 3 | | 112902.jpg |
| most | M-UK4-1 | UK4 | trámový | železobeton | 20,0 | 7,0 | 1 | 12,5 | 2 | | 125629.jpg |
| most | M-III/05728-1 | III/05728 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| most | M-III/05726-9 | III/05726 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| most | M-III/05726-8 | III/05727 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| most | M-III/05726-7 | III/05728 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| most | M-III/05726-6 | III/05729 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| most | M-III/05726-5 | III/05730 | * | * | * | * | * | * | N | | |
| most | M-III/05726-10 | III/05731 | * | * | * | * | * | * | N | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| celkem | stav k: 02.06.2017 | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

vysvětlení pojmů

| | |
|---------------|--|
| počet polí | počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami |
| světlost polí | vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami |

klasifikační tabulka stavebního stavu objektu

| označení stavu | charakteristika stavu objektu |
|----------------|---|
| 1 | bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad |
| 2 | pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost |
| 3 | vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost |

* státní mosty nespádají pod správu obce tudíž nebyly měřeny

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 02.06.2017

| | |
|-------|--------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec | Bystřička / Bystřička II |

| číslo DZ | označení DZ | oficiální název DZ | informace (údaj) na DZ | kategorie DZ | vlastník | na komun. | druh nosiče | stav | foto |
|----------|-------------|--|---|-----------------------|----------|-----------|-------------------|------|-----------|
| 1 | B29 | Zákaz stání | | zákazové | obec | UK3B | kovová konstrukce | 3 | BII01.jpg |
| | IP04b | Jednosměrný provoz | | informativní provozní | | | | | |
| | E13 | Text | Neplatí pro BUS | dodatkové tabulky | | | | | |
| 2 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 14cB | kovová konstrukce | 4 | BII02.jpg |
| 3 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | UK3B | kovová konstrukce | 4 | BII03.jpg |
| 4 | B02 | Zákaz vjezdu všech vozidel | | zákazové | obec | UK3B | kovová konstrukce | 4 | BII04.jpg |
| 5 | P02 | Hlavní pozemní komunikace | | upravující přednost | ŘSZK | I/57 | kovová konstrukce | 1 | BII05.jpg |
| | E02b | Tvar křižovatky | | dodatkové tabulky | | | | | |
| 6 | P02 | Hlavní pozemní komunikace | | upravující přednost | ŘSZK | I/57 | kovová konstrukce | 1 | BII06.jpg |
| | E02b | Tvar křižovatky | | dodatkové tabulky | | | | | |
| 7 | B11 | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel | | zákazové | obec | UK3C | kovová konstrukce | 4 | BII07.jpg |
| | E13 | Text | Dopravní obsluze b' vjezd povolen | dodatkové tabulky | | | | | |
| 8 | B01 | Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) | | zákazové | obec | UK3A | kovová konstrukce | 4 | BII08.jpg |
| | B30 | Zákaz vstupu chodců | | zákazové | | | | | |
| | E13 | Text | Dopravní obsluze vjezd povolen | dodatkové tabulky | | | | | |
| 9 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | UK3A | kovová konstrukce | 4 | BII09.jpg |
| 10 | P06 | Stůj, dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 1cA | kovová konstrukce | 2 | BII10.jpg |
| 11 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 1cA | kovová konstrukce | 2 | BII11.jpg |
| 12 | IP10a | Slepá pozemní komunikace | | informativní provozní | obec | UK11A | kovová konstrukce | 3 | BII12.jpg |
| 13 | B01 | Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) | | zákazové | obec | 1cB | kovová konstrukce | 3 | BII13.jpg |
| | E13 | Text | Dopravní obsluze vjezd povolen | dodatkové tabulky | | | | | |
| 14 | B20a | Nejvyšší povolená rychlost | 20km | zákazové | obec | 1cC | kovová konstrukce | 4 | BII14.jpg |
| 15 | IP10a | Slepá pozemní komunikace | | informativní provozní | obec | UK11A | kovová konstrukce | 4 | BII15.jpg |
| 16 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 2cA | kovová konstrukce | 3 | BII16.jpg |
| 17 | P08 | Přednost před protijedoucími vozidly | | upravující přednost | obec | 2cA | kovová konstrukce | 1 | BII17.jpg |
| | B13 | Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez | 30t | zákazové | | | | | |
| | A07b | Pozor, zpomalovací práh | | výstražné | | | | | |
| 18 | B13 | Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez | 30t | zákazové | obec | 2cA | kovová konstrukce | 3 | BII18.jpg |
| | P07 | Přednost protijedoucích vozidel | | upravující přednost | | | | | |
| 19 | A07b | Pozor, zpomalovací práh | | výstražné | obec | 2cA | kovová konstrukce | 2 | BII19.jpg |
| 20 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 4c | kovová konstrukce | 2 | BII20.jpg |
| 21 | A07b | Pozor, zpomalovací práh | | výstražné | obec | 2cB | kovová konstrukce | 2 | BII21.jpg |
| 22 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 5cA | kovová konstrukce | 2 | BII22.jpg |
| 23 | B11 | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel | | zákazové | | | kovová konstrukce | 1 | BII23.jpg |
| | E13 | Text | Soukromá komunikace vjezd pouze na povolení vlastníka | dodatkové tabulky | | | | | |
| 24 | A07b | Pozor, zpomalovací práh | | výstražné | obec | 2cC | kovová konstrukce | 2 | BII24.jpg |
| 25 | B20a | Nejvyšší povolená rychlost | 30km | zákazové | obec | B20a | kovová konstrukce | 3 | BII25.jpg |
| 26 | B11 | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel | | zákazové | | | kovová konstrukce | 1 | BII26.jpg |
| | E13 | Text | Soukromá komunikace vjezd pouze na povolení vlastníka | dodatkové tabulky | | | | | |
| 27 | B01 | Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) | | zákazové | obec | UK5 | kovová konstrukce | 3 | BII27.jpg |
| 28 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 7cB | kovová konstrukce | 2 | BII28.jpg |
| 29 | IZ08a | Zóna s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 9cD | kovová konstrukce | 1 | BII29.jpg |

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 02.06.2017

| | |
|-------|--------------------------|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlínský |
| Obec | Bystřička / Bystřička II |

| číslo DZ | označení DZ | oficiální název DZ | informace (údaj) na DZ | kategorie DZ | vlastník | na komun. | druh nosiče | stav | foto |
|----------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|------|-----------|
| 30 | IZ08b | Konec zóny s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 9cD | kovová konstrukce | 1 | BII30.jpg |
| 31 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 9cD | kovová konstrukce | 2 | BII30.jpg |
| 32 | IZ08a | Zóna s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 9cA | kovový sloup | 1 | BII32.jpg |
| 33 | IZ08b | Konec zóny s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 9cA | kovová konstrukce | 1 | BII33.jpg |
| 34 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | UK6 | betonový sloup | 3 | BII34.jpg |
| 35 | Z | Zrcadlo | | zařízení | obec | 10cE | kovový sloup | 1 | BII35.jpg |
| 36 | P06 | Stůj, dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 10cA | kovová konstrukce | 1 | BII36.jpg |
| 37 | IZ08b | Konec zóny s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 10cA | kovová konstrukce | 1 | BII37.jpg |
| 38 | IZ08a | Zóna s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 10cA | kovová konstrukce | 1 | BII38.jpg |
| 39 | IZ08a | Zóna s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 11cA | kovová konstrukce | 1 | BII39.jpg |
| 40 | IZ08b | Konec zóny s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 11cA | kovová konstrukce | 1 | BII40.jpg |
| 41 | IZ08a | Zóna s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 11cB | kovová konstrukce | 1 | BII41.jpg |
| 42 | IZ08b | Konec zóny s dopravním omezením | | informativní zónové | obec | 11cB | kovová konstrukce | 1 | BII42.jpg |
| 43 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 12c | kovová konstrukce | 1 | BII43.jpg |
| 44 | P04 | Dej přednost v jízdě | | upravující přednost | obec | 13cA | kovová konstrukce | 2 | BII44.jpg |