

**PŘEHLED SILNIČNÍ SÍTĚ**

|       |             |
|-------|-------------|
| Třída | I.          |
|       | II.         |
|       | <b>III.</b> |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Kraj      | Zlínský                 |
| Okres     | Vsetín                  |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička I |

| číslo silnice | číslo úseku               | pojmenování silnice | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |        |             |       |         |        | silnice celkem | stav        | plocha         |              | šířka        |        | příslušenství k silnici |       |           |        | poznámky   | foto |                |  |
|---------------|---------------------------|---------------------|--|--------|-------|--------|-------------|-------|---------|--------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-----------|--------|------------|------|----------------|--|
|               |                           |                     | dlažba                                 | kostky | beton | živice | penetr.     | šterk | nezpev. | celkem |                |             | úsek           | celkem       | komun.       | vozov. | mosty                   | chod. | schod.    | prost. |            |      |                |  |
|               |                           |                     | bm                                     |        |       |        |             |       |         |        |                |             | m <sup>2</sup> |              | m            |        | bm                      |       |           |        |            |      | m <sup>2</sup> |  |
| III/05726     | III/05726                 |                     |  |        |       |        | 4492        |       |         |        | 4492           | 4492        | N              | 26800        | 26800        |        | *                       |       | 62        |        | 145        |      |                |  |
| III/05728     | III/05728                 |                     |  |        |       |        | 1109        |       |         |        | 1109           | 1109        | N              | 5410         | 5410         |        | *                       |       |           |        |            |      |                |  |
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |                     |  |        |       |        | <b>5601</b> |       |         |        | <b>5601</b>    | <b>5601</b> |                | <b>32210</b> | <b>32210</b> |        |                         |       | <b>62</b> |        | <b>145</b> |      |                |  |

**klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)**

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky  |
|----------------|--|
| 1              | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu   |
| 2              | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.   |
| 3              | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4              | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou          |

**klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace**

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky   |
|----------------|---|
| 1              | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2              | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                              |
| 3              | silně poškozený povrch porostlý trávou  |
| N              | <b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány                                      |

\* šířky státních komunikací nebyly měřeny protože nespádají pod správu obce

**PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**

|       |             |
|-------|-------------|
| Třída | I.          |
|       | II.         |
|       | <b>III.</b> |
|       | IV.         |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kraj      | Zlínský                        |
| Okres     | Vsetín                         |
| Obec/k.ú. | <b>Bystřička / Bystřička I</b> |

| číslo MK      | číslo úseku               | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |        |             |       |            | kom. celkem | stav        | plocha         |             | šířka       |        | příslušenství ke komunikaci |       |       |        | poznámky | foto |            |
|---------------|---------------------------|------------------------|--|--------|-------|--------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|----------|------|------------|
|               |                           |                        | dlažba                                 | kostky | beton | živice | penetr.     | štěrk | nezpev.    |             |             | celkem         | úsek        | celkem      | komun. | vozov.                      | mosty | chod. | schod. |          |      | prost.     |
|               |                           |                        | bm                                     |        |       |        |             |       |            |             |             | m <sup>2</sup> |             | m           |        | bm                          |       |       |        |          |      |            |
| 1c            | 1cA                       |                        |  |        |       |        | 121         |       |            | 121         | 183         | 1              | 439         | 622         |        | 3,0                         |       |       |        |          |      | 114112.jpg |
|               | 1cB                       |                        |  |        |       |        | 62          |       | 62         | 3           |             | 183            |             |             | 3,0    |                             |       |       |        |          |      |            |
| 2c            | 2cA                       |                        |  |        |       |        | 1288        |       | 1288       | 1480        | 4           | 4090           | 4794        |             | 3,0    |                             |       |       |        |          |      | 2cA.jpg    |
|               | 2cB                       |                        |  |        |       |        |             | 192   | 192        |             | N           | 704            |             |             | *      |                             |       |       |        |          |      |            |
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |                        |  |        |       |        | <b>1471</b> |       | <b>192</b> | <b>1663</b> | <b>1663</b> |                | <b>5416</b> | <b>5416</b> |        |                             |       |       |        |          |      |            |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |  |
|---|--|
| označení stavu  | charakteristika stavu vozovky  |
| 1   | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný  |
| 2   | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.                                   |
| 3   | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4   | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou    |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ŠTĚRKOVÉ</b> vozovky komunikace |   |
|--|---|
| označení stavu   | charakteristika stavu vozovky   |
| 1  | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2  | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                              |
| 3  | silně poškozený povrch porostlý trávou  |
| N  | <b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány                                      |

\* šířky nezpevněných komunikací nebyly měřeny kvůli jejich proměnlivosti

**PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

|       |            |
|-------|------------|
| Třída | I.         |
|       | II.        |
|       | III.       |
|       | <b>IV.</b> |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kraj      | Zlínský                        |
| Okres     | Vsetín                         |
| Obec/k.ú. | <b>Bystřička / Bystřička I</b> |

| číslo MK      | číslo úseku               | podél komunikace | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |           |         |       |             |             | kom. celkem | stav | plocha              |                       | šířka m | typ chodníku | příslušenství |                       | poznámky   | foto |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|--|--------|-------|-----------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|------|---------------------|-----------------------|---------|--------------|---------------|-----------------------|------------|------|
|               |                           |                  |                        | dlažba                                 | kostky | beton | živice    | penetr. | štěrk | nezpev.     | celkem      |             |      | úsek m <sup>2</sup> | celkem m <sup>2</sup> |         |              | schod. bm     | prost. m <sup>2</sup> |            |      |
| 1d            | 1dA                       |                  |                        |  |        |       |           |         |       | 82          | 82          | 1528        | N    | 196                 | 4222                  | 2,0     | pěšina       |               |                       | 123918.jpg |      |
|               | 1dB                       |                  |                        |  |        |       |           |         |       | 1446        | 1446        |             | N    | 4026                |                       | 2,0     | pěšina       |               |                       | 124406.jpg |      |
| 2d            | 2d                        | III/05726        |                        |  |        |       | 42        |         |       |             | 42          | 42          | 4    | 55                  | 55                    | 1,2     | chodník      |               |                       | 113844.jpg |      |
| 3d            | 3d                        | III/05726        |                        |  |        |       |           |         |       |             | 20          | 20          | 1    | 42                  | 42                    | 2,0     | chodník      |               |                       | 122450.jpg |      |
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |                  |                        | <b>20</b>                              |        |       | <b>42</b> |         |       | <b>1528</b> | <b>1590</b> | <b>1590</b> |      | <b>4319</b>         | <b>4319</b>           |         |              |               |                       |            |      |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |   |
|---|---|
| označení stavu  | charakteristika stavu vozovky   |
| 1   | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu  |
| 2   | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.                                    |
| 3   | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4   | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou    |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ŠTĚRKOVÉ</b> vozovky komunikace |   |
|--|---|
| označení stavu   | charakteristika stavu vozovky   |
| 1  | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2  | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                              |
| 3  | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                              |
| N  | <b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány                                      |

**PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Kraj      | Zlínský                 |
| Okres     | Vsetín                  |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička I |

| číslo UK      | číslo úseku               | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky |           |            |             |         |             |             | kom. celkem | stav        | šířka<br>m | plocha<br>m <sup>2</sup> | příslušenství ke komunikaci |           |       |        | poznámky   | foto |
|---------------|---------------------------|------------------------|--|-----------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------|------------|------|
|               |                           |                        | dlažba                                 | kostky    | beton      | živice      | penetr. | šterk       | nezpev.     |             |             |            |                          | celkem                      | mosty     | chod. | schod. |            |      |
|               |                           |                        | bm                                     |           |            |             |         |             |             | bm          |             |            |                          | m <sup>2</sup>              |           |       |        |            |      |
| UK1           | UK1                       |                        |  |           |            | 185         |         |             | 185         | 185         | 2           | 3,0        | 613                      | 13                          |           |       |        | 113011.jpg |      |
| UK2           | UK2A                      |                        |  |           |            |             |         | 1076        | 1076        | 1714        | 3           | 3,0        | 3349                     |                             |           |       |        | UK2A.jpg   |      |
|               | UK2B                      |                        |  |           |            |             |         | 638         | 638         |             | N           | 3,0        | 2477                     |                             |           |       |        | UK2B.jpg   |      |
| UK3           | UK3                       |                        |  |           |            |             |         | 189         | 189         | 189         | 2           | 3,0        | 578                      |                             |           |       |        | 114211.jpg |      |
| UK4           | UK4A                      |                        |  |           | 156        |             |         |             | 156         | 882         | 1           | *          | 623                      | 20                          |           |       |        | 125708.jpg |      |
|               | UK4B                      |                        |  |           |            |             |         | 625         | 625         |             | N           | 3,0        | 1672                     |                             |           |       |        | 120314.jpg |      |
|               | UK4C                      |                        |  |           | 101        |             |         |             | 101         |             | 2           | 2,0        | 288                      |                             |           |       |        | 120156.jpg |      |
| UK5           | UK5                       |                        |  |           | 172        |             |         |             | 172         | 172         | 2           | 17,0       | 2727                     |                             |           |       |        | 115557.jpg |      |
| UK6           | UK6A                      |                        |  |           |            |             |         | 131         | 131         | 1050        | 3           | 3,0        | 333                      |                             |           |       |        | 120635.jpg |      |
|               | UK6B                      |                        |  |           | 80         |             |         |             | 80          |             | 1           | *          | 242                      |                             |           |       |        | 121945.jpg |      |
|               | UK6C                      |                        |  |           |            |             |         | 361         | 361         |             | N           | 3,0        | 793                      |                             |           |       |        |            |      |
|               | UK6D                      |                        |  |           | 478        |             |         |             | 478         |             | 4           | 2,5        | 1288                     |                             |           |       |        | 121633.jpg |      |
| UK7           | UK7                       |                        |  |           | 182        |             |         |             | 182         | 182         | 1           | 3,0        | 507                      |                             |           |       |        | 122850.jpg |      |
| UK8           | UK8A                      |                        |  |           | 69         |             |         |             | 69          | 418         | 2           | 3,0        | 186                      |                             |           |       |        | 122920.jpg |      |
|               | UK8B                      |                        |  |           |            |             |         | 349         | 349         |             | 3           | 2,5        | 999                      |                             |           |       |        | 123003.jpg |      |
| UK9           | UK9A                      |                        |  |           | 59         |             |         |             | 59          | 1710        | 1           | 11,0       | 507                      |                             |           |       |        | 123355.jpg |      |
|               | UK9B                      |                        |  |           | 70         |             |         |             | 70          |             | 1           | 3,0        | 372                      |                             |           |       |        | 123509.jpg |      |
|               | UK9C                      |                        |  | 80        |            |             |         |             | 80          |             | 3           | *          | 255                      |                             |           |       |        | 123717.jpg |      |
|               | UK9D                      |                        |  |           |            |             |         | 287         | 287         |             | N           | 3,0        | 865                      |                             |           |       |        | 124051.jpg |      |
|               | UK9E                      |                        |  |           | 522        |             |         |             | 522         |             | 3           | 3,0        | 1677                     |                             |           |       |        | 124216.jpg |      |
|               | UK9F                      |                        |  |           | 640        |             |         |             | 640         |             | 2           | 3,0        | 2519                     |                             |           |       |        | 124957.jpg |      |
|               | UK9G                      |                        |  |           | 52         |             |         |             | 52          |             | 1           | *          | 291                      |                             |           |       |        | 125039.jpg |      |
| UK10          | UK10                      |                        |  |           |            |             |         | 369         | 369         | 369         | N           | 3,0        | 1475                     |                             |           |       |        |            |      |
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |                        |  | <b>80</b> | <b>101</b> | <b>2665</b> |         | <b>1745</b> | <b>2280</b> | <b>6871</b> | <b>6871</b> |            |                          | <b>24635</b>                | <b>33</b> |       |        |            |      |

**klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)**

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky  |
|----------------|--|
| 1              | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu   |
| 2              | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.   |
| 3              | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4              | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou          |

**klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace**

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky  |
|----------------|--|
| 1              | rovný závalcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2              | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                             |
| 3              | silně poškozený povrch porostlý trávou   |
| N              | NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány  |

**SEZNAM PROSTRANSTVÍ**

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Kraj      | Zlínský                 |
| Okres     | Vsetín                  |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička I |

| číslo prostr. | podél komunikace          | typ prostranství | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |           |         |       |         | kom. celkem | stav | šířka<br>m | plocha<br>m <sup>2</sup> | poznámky | foto       |
|---------------|---------------------------|------------------|--|--------|-------|-----------|---------|-------|---------|-------------|------|------------|--------------------------|----------|------------|
|               |                           |                  | dlažba                                 | kostky | beton | živice    | penetr. | štěrk | nezpev. |             |      |            |                          |          |            |
| P1A           | III/05726                 | zastávka BUS     |  |        |       | 37        |         |       |         | 37          | 2    | 2,0        | 93                       |          | 113844.jpg |
| P1B           | III/05726                 | zastávka BUS     |  |        |       | 28        |         |       |         | 28          | 2    | 2,0        | 52                       |          |            |
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |                  |  |        |       | <b>65</b> |         |       |         | <b>65</b>   |      |            | <b>146</b>               |          |            |

**klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)**

| stav | charakteristika stavu vozovky   |
|------|---|
| 1    | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný   |
| 2    | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.                            |
| 3    | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| N    | vozovky nejsou klasifikovány  |

**klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace**

| stav | charakteristika stavu vozovky                          |
|------|--|
| 1    | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný                  |
| 2    | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3    | silně poškozený povrch porostlý trávou                 |
| N    | vozovky nejsou klasifikovány                           |

**SEZNAM OBJEKTŮ**

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kraj      | Zlínský                        |
| Okres     | Vsetín                         |
| Obec/k.ú. | <b>Bystřička / Bystřička I</b> |

| typ objektu | číslo objektu | číslo přísl. komun. | druh nosné konstrukce | materiál    | délka | šířka | počet polí | světlost polí | stav | poznámky | foto       |
|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|------------|---------------|------|----------|------------|
|             |               |                     |                       |             | m     | m     |            | m             |      |          |            |
| most        | M-2c-1        | 2cA                 | trámový               | železobeton | 26,0  | 5,3   | 1          | 18,0          | 1    |          | 112945.jpg |
| most        | M-12c-1       | 12c                 | trámový               | železobeton | 16,0  | 3,3   | 1          | 10,5          | 2    |          | 140604.jpg |
| most        | M-6d-1        | 6dA                 | trámový               | železobeton | 32,0  | 2,0   | 1          | 30,0          | 1    |          | 141135.jpg |
| most        | M-III/05726-2 | III/05726           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |
| most        | M-III/05726-3 | III/05726           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |
| most        | M-III/05726-4 | III/05726           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |

|               |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**vysvětlení pojmů**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>počet polí</b>    | počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami |
| <b>světlost polí</b> | vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami      |

**klasifikační tabulka stavebního stavu objektu**

| označení stavu | charakteristika stavu objektu   |
|----------------|---|
| 1              | bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad                                       |
| 2              | pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost |
| 3              | vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost  |

\* státní mosty nespádají pod správu obce tudíž nebyly měřeny

## SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 02.06.2017

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Kraj  | Zlínský                 |
| Okres | Vsetín                  |
| Obec  | Bystřička / Bystřička I |

| číslo DZ | označení DZ | oficiální název DZ        | informace (údaj) na DZ | kategorie DZ          | vlastník | na komun. | druh nosiče       | stav | foto     |
|----------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|------|----------|
| 1        | P04         | Dej přednost v jízdě      |                        | upravující přednost   | obec     | 1cA       | kovová konstrukce | 3    | BI01.jpg |
| 2        | P04         | Dej přednost v jízdě      |                        | upravující přednost   | obec     | UK6       | kovová konstrukce | 4    | BI02.jpg |
| 3        | P02         | Hlavní pozemní komunikace |                        | upravující přednost   | ŘSZK     | III/05726 | kovová konstrukce | 1    | BI03.jpg |
|          | E02b        | Tvar křižovatky           |                        | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |          |
| 4        | P02         | Hlavní pozemní komunikace |                        | upravující přednost   | ŘSZK     | III/05726 | kovový sloup      | 1    | BI04.jpg |
|          | E02b        | Tvar křižovatky           |                        | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |          |
|          | IP11a       | Parkoviště                |                        | informační provozní   |          |           |                   |      |          |
| 5        | B28         | Zákaz zastavení           |                        | zákazové              | obec     | UK9A      | strom             | 4    | BI05.jpg |
| 6        | IP11a       | Parkoviště                |                        | informativní provozní | obec     | UK9A      | sloup VO          | 2    | BI06.jpg |

**PŘEHLED SILNIČNÍ SÍTĚ**

|       |      |
|-------|------|
| Třída | I.   |
|       | II.  |
|       | III. |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Kraj      | Zlínský                |
| Okres     | Vsetín                 |
| Obec/k.ú. | Bytřička / Bytřička II |

| číslo silnice | číslo úseku               | pojmenování silnice | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |        |             |       |         |        | silnice celkem | stav        | plocha         |              | šířka        |        | příslušenství k silnici |       |             |        | poznámky | foto |                |  |
|---------------|---------------------------|---------------------|--|--------|-------|--------|-------------|-------|---------|--------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------------|--------|----------|------|----------------|--|
|               |                           |                     | dlažba                                 | kostky | beton | živice | penetr.     | štěrk | nezpev. | celkem |                |             | úsek           | celkem       | komun.       | vozov. | mosty                   | chod. | schod.      | prost. |          |      |                |  |
|               |                           |                     | bm                                     |        |       |        |             |       |         |        |                |             | m <sup>2</sup> |              | m            |        | bm                      |       |             |        |          |      | m <sup>2</sup> |  |
| I/57          | I/57                      |                     |  |        |       |        | 1177        |       |         |        | 1177           | 1177        | N              | 9354         | 9354         |        | *                       |       |             |        |          |      |                |  |
| III/05726     | III/05726                 |                     |  |        |       |        | 2763        |       |         |        | 2763           | 2763        | N              | 16469        | 16469        |        | *                       |       | 2067        |        |          |      | 194            |  |
| III/05727     | III/05727                 |                     |  |        |       |        | 339         |       |         |        | 339            | 339         | N              | 1881         | 1881         |        | *                       |       | 68          |        |          |      |                |  |
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |                     |  |        |       |        | <b>4279</b> |       |         |        | <b>4279</b>    | <b>4279</b> |                | <b>27704</b> | <b>27704</b> |        |                         |       | <b>2135</b> |        |          |      | <b>194</b>     |  |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |  |
|---|--|
| označení stavu  | charakteristika stavu vozovky  |
| 1   | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu   |
| 2   | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.   |
| 3   | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4   | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou          |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ŠTĚRKOVÉ</b> vozovky komunikace |  |
|--|--|
| označení stavu   | charakteristika stavu vozovky  |
| 1  | rovný závalcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2  | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                             |
| 3  | silně poškozený povrch porostlý trávou   |
| N  | <b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány                                     |

\* šířky státních komunikací nebyly měřeny protože nespádají pod správu obce



PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

|       |      |
|-------|------|
| Třída | I.   |
|       | II.  |
|       | III. |
|       | IV.  |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Kraj      | Zlínský                |
| Okres     | Vsetín                 |
| Obec/k.ú. | Bytřička / Bytřička II |

| číslo MK | číslo úseku        | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |        |         |       |         | kom. celkem    | stav | plocha |       | šířka  |        | příslušenství ke komunikaci |       |       |        | poznámky | foto       |            |
|----------|--------------------|------------------------|--|--------|-------|--------|---------|-------|---------|----------------|------|--------|-------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|----------|------------|------------|
|          |                    |                        | dlažba                                 | kostky | beton | živice | penetr. | štěrk | nezpev. |                |      | celkem | úsek  | celkem | komun. | vozov.                      | mosty | chod. | schod. |          |            | prost.     |
|          |                    |                        | bm                                     |        |       |        |         |       |         | m <sup>2</sup> |      | m      |       | bm     |        |                             |       |       |        |          |            |            |
| 1c       | 1cA                |                        |  |        |       | 92     |         |       |         | 92             | 1    | 600    | 4491  |        | 5,0    |                             |       |       |        |          | 1cA.jpg    |            |
|          | 1cB                |                        |  |        |       | 622    |         |       |         | 622            | 1    | 1926   |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          | 110905.jpg |            |
|          | 1cC                |                        |  |        |       | 310    |         |       |         | 310            | 4    | 802    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          | 111110.jpg |            |
|          | 1cD                |                        |  |        |       | 294    |         |       |         | 294            | 1    | 1164   |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          | 131737.jpg |            |
| 2c       | 2cA                |                        |  |        |       | 62     |         |       |         | 62             | 1    | 252    | 3349  |        | 4,0    | 26,00                       |       |       |        |          | 112206.jpg |            |
|          | 2cB                |                        |  |        |       | 138    |         |       |         | 138            | 2    | 598    |       |        | 3,8    |                             |       |       |        |          | 113154.jpg |            |
|          | 2cC                |                        |  |        |       | 367    |         |       |         | 367            | 2    | 1346   |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          | 125115.jpg |            |
|          | 2cD                |                        |  |        |       |        |         |       | 202     | 202            | 2    | 618    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          | 125557.jpg |            |
|          | 2cE                |                        |  |        | 89    |        |         |       |         | 89             | 1    | 250    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          |            | 125942.jpg |
|          | 2cF                |                        |  |        |       | 62     |         |       |         | 62             | 2    | 285    |       |        | 5,0    |                             |       |       |        |          |            | 124804.jpg |
| 3c       | 3cA                |                        |  |        |       | 285    |         |       |         | 285            | 1    | 950    | 1393  |        | 3,0    |                             |       |       |        |          | 122413.jpg |            |
|          | 3cB                |                        |  |        |       |        |         |       | 181     | 181            | N    | 444    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          |            | 122557.jpg |
| 4c       | 4c                 |                        |  |        |       | 165    |         |       |         | 165            | 2    | 653    | 653   |        | 3,0    |                             |       |       |        |          | 122102.jpg |            |
| 5c       | 5cA                |                        |  |        |       | 485    |         |       |         | 485            | 1    | 1617   | 2432  |        | 3,5    |                             |       |       |        |          | 123519.jpg |            |
|          | 5cB                |                        |  |        |       | 81     |         |       |         | 81             | 1    | 314    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          |            | 123740.jpg |
|          | 5cC                |                        |  |        |       |        |         |       | 165     | 165            | 1    | 501    |       |        | 3,5    |                             |       |       |        |          |            | 123845.jpg |
| 6c       | 6c                 |                        |  |        |       | 116    |         |       |         | 116            | 1    | 404    | 404   |        | 3,5    |                             |       |       |        |          | 131004.jpg |            |
| 7c       | 7c                 |                        |  |        |       | 166    |         |       |         | 166            | 1    | 644    | 644   |        | 3,2    |                             |       |       |        |          | 132129.jpg |            |
| 8c       | 8c                 |                        |  |        |       | 290    |         |       |         | 290            | 1    | 1083   | 1083  |        | 3,0    |                             |       |       |        |          | 8c.jpg     |            |
| 9c       | 9cA                |                        |  |        |       | 107    |         |       |         | 107            | 2    | 576    | 1740  |        | 5,0    |                             |       |       |        |          | 133110.jpg |            |
|          | 9cB                |                        |  |        |       | 54     |         |       |         | 54             | 2    | 170    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          |            | 133207.jpg |
|          | 9cC                |                        |  |        |       | 175    |         |       |         | 175            | 1    | 556    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          |            |            |
|          | 9cD                |                        |  |        |       | 113    |         |       |         | 113            | 3    | 438    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          |            | 132409.jpg |
| 10c      | 10cA               |                        |  |        |       | 104    |         |       |         | 104            | 2    | 417    | 4597  |        | 3,5    |                             |       |       |        |          | 134021.jpg |            |
|          | 10cB               |                        |  |        |       | 163    |         |       |         | 163            | 1    | 525    |       |        | 3,0    |                             |       |       |        |          |            | 134248.jpg |
|          | 10cC               |                        |  |        |       | 248    |         |       |         | 248            | 2    | 853    |       |        | 2,5    |                             |       |       |        |          |            | 134446.jpg |
|          | 10cD               |                        |  |        |       | 282    |         |       |         | 282            | 1    | 1227   |       |        | 3,7    |                             |       |       |        |          |            | 134057.jpg |
|          | 10cE               |                        |  |        |       | 223    |         |       |         | 223            | 1    | 1270   |       |        | 6,0    |                             |       |       |        |          |            | 134129.jpg |
|          | 10cF               |                        |  |        |       |        |         |       | 69      | 69             | 2    | 303    |       |        | 4,0    |                             |       |       |        |          |            |            |
| 11c      | 11cA               |                        |  |        |       | 66     |         |       |         | 66             | 1    | 287    | 1938  |        | 4,2    |                             | 51    |       |        |          | 135834.jpg |            |
|          | 11cB               |                        |  |        |       | 469    |         |       |         | 469            | 1    | 1651   |       |        | 3,6    |                             |       |       |        |          |            | 135953.jpg |
| 12c      | 12c                |                        |  |        |       | 164    |         |       |         | 164            | 2    | 566    | 566   |        | 3,0    | 16,00                       |       |       |        |          | 140401.jpg |            |
| 13c      | 13cA               |                        |  |        |       | 29     |         |       |         | 29             | 3    | 289    | 498   |        | 10,0   |                             |       |       |        |          | 141257.jpg |            |
|          | 13cB               |                        |  |        |       | 87     |         |       |         | 87             | 3    | 208    |       |        | 2,0    |                             |       |       |        |          |            | 141426.jpg |
| 14c      | 14cA               |                        |  |        |       | 37     |         |       |         | 37             | 2    | 101    | 305   |        | 15,0   |                             |       |       |        |          | 111359.jpg |            |
|          | 14cB               |                        |  |        |       | 65     |         |       |         | 65             | 1    | 204    |       |        | 2,5    |                             |       |       |        |          |            | 111336.jpg |
| celkem   | stav k: 02.06.2017 |                        |  |        | 89    | 5921   |         | 436   | 181     | 6627           | 6627 |        | 24092 | 24092  |        |                             | 42,00 | 51    |        |          |            |            |

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky   |
|----------------|---|
| 1              | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný   |
| 2              | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.                                    |
| 3              | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4              | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou    |

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky   |
|----------------|---|
| 1              | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2              | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                              |
| 3              | silně poškozený povrch porostlý trávou  |
| N              | <b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány                                      |

**PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

|       |            |
|-------|------------|
| Třída | I.         |
|       | II.        |
|       | III.       |
|       | <b>IV.</b> |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Kraj      | Zlínský                       |
| Okres     | Vsetín                        |
| Obec/k.ú. | <b>Bytřička / Bytřička II</b> |

| číslo MK      | číslo úseku               | podél komunikace | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |            |         |       |             | kom. celkem | stav        | plocha |             | šířka m     | typ chodníku | příslušenství |                    | poznámky   | foto |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|--|--------|-------|------------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|------------|------|
|               |                           |                  |                        | dlažba                                 | kostky | beton | živice     | penetr. | štěrk | nezpev.     |             |             | celkem | úsek        |             |              | celkem        | schod. bm          |            |      |
| 1d            | 1dA                       | III/05726        |                        | 41                                     |        |       |            |         |       | 41          | 41          | 1           | 74     | 2082        | 1,5         | chodník      |               |                    | 112350.jpg |      |
|               | 1dB                       | III/05726        |                        | 1029                                   |        |       |            |         |       | 1029        |             | N           | 2008   | 2082        | 1,5         | chodník      |               |                    | 1dB.jpg    |      |
| 2d            | 2d                        | UK3B             |                        |  |        |       | 116        |         |       | 116         | 116         | 3           | 459    | 459         | 2,5         | chodník      |               |                    | 105327.jpg |      |
| 3d            | 3d                        | III/05726        |                        | 181                                    |        |       |            |         |       | 181         | 181         | 2           | 341    | 341         | 1,5         | chodník      |               |                    | 105746.jpg |      |
| 4d            | 4d                        | UK6              |                        | 42                                     |        |       |            |         |       | 42          | 42          | 2           | 79     | 79          | 1,7         | chodník      |               |                    | 133450.jpg |      |
| 5d            | 5d                        | III/05726        |                        | 651                                    |        |       |            |         |       | 651         | 651         | 1           | 1117   | 1117        | 1,5         | chodník      |               |                    | 135700.jpg |      |
| 6d            | 6dA                       | III/05726        |                        | 142                                    |        |       |            |         |       | 142         | 210         | 1           | 323    | 442         | 2,0         | chodník      |               |                    | 141106.jpg |      |
|               | 6dB                       | III/05727        |                        | 68                                     |        |       |            |         |       | 68          |             | 1           | 118    | 442         | 1,5         | chodník      |               |                    | 141552.jpg |      |
| 8d            | 7d                        | III/05726        |                        | 23                                     |        |       |            |         |       | 23          | 23          | 1           | 33     | 33          | 1,5         | chodník      |               |                    | 135331.jpg |      |
| 8d            | 8d                        |                  |                        | 24                                     |        |       |            |         |       | 24          | 24          | 2           | 25     | 25          | 1,0         | chodník      |               | spojuje 9cA a 10cD | 132905.jpg |      |
| 9d            | 9d                        | 11cA             |                        | 51                                     |        |       |            |         |       | 51          | 51          | 3           | 76     | 76          | 1,0         | chodník      |               |                    | 135540.jpg |      |
| 10d           | 10dA                      |                  |                        |  |        |       |            |         | 989   | 989         | 1333        | N           | 1856   | 2597        | 3,0         | pěšina       |               | spojuje 3cB a 12c  | 140747.jpg |      |
|               | 10dB                      |                  |                        |  |        |       |            |         | 344   | 344         |             | N           | 742    | 2597        | 3,0         | pěšina       |               |                    | 141040.jpg |      |
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |                  |                        | <b>2252</b>                            |        |       | <b>116</b> |         |       | <b>1333</b> | <b>2021</b> | <b>2021</b> |        | <b>7251</b> | <b>7251</b> |              |               |                    |            |      |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |   |
|---|---|
| označení stavu  | charakteristika stavu vozovky   |
| 1   | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu  |
| 2   | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.                                    |
| 3   | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4   | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou    |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ŠTĚRKOVÉ</b> vozovky komunikace |   |
|--|---|
| označení stavu   | charakteristika stavu vozovky   |
| 1  | rovný zaválcovaný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2  | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                              |
| 3  | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                              |
| N  | <b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány                                      |

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Kraj      | Zlínský                |
| Okres     | Vsetín                 |
| Obec/k.ú. | Bytřička / Bytřička II |

| číslo UK | číslo úseku        | pojmenování komunikace | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |        |         |       |         | kom. celkem | stav | šířka<br>m | plocha<br>m <sup>2</sup> | příslušenství ke komunikaci |       |       |        | poznámky | foto       |
|----------|--------------------|------------------------|--|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------------|------|------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------|----------|------------|
|          |                    |                        | dlažba                                 | kostky | beton | živice | penetr. | šterk | nezpev. |             |      |            |                          | celkem                      | mosty | chod. | schod. |          |            |
|          |                    |                        | bm                                     |        |       |        |         |       |         | bm          |      |            |                          | m <sup>2</sup>              |       |       |        |          |            |
| UK1      | UK1                |                        |  |        |       | 761    |         |       |         | 761         | 761  | 2          | 3,0                      |                             |       |       |        |          | 113011.jpg |
| UK2      | UK2                |                        |  |        |       | 345    |         |       |         | 345         | 345  | 1          | 3,0                      |                             |       |       |        |          | 124530.jpg |
| UK3      | UK3A               |                        |  |        |       |        |         |       | 317     | 317         | 638  | 3          |                          |                             |       |       |        |          | 104224.jpg |
|          | UK3B               |                        |  |        |       | 219    |         |       |         | 219         |      | 2          | 7,5                      |                             | 116   |       |        |          | 104808.jpg |
|          | UK3C               |                        |  |        |       | 102    |         |       |         | 102         |      | 2          | 3,6                      |                             |       |       |        |          | 105537.jpg |
| UK4      | UK4                |                        |  |        |       |        |         |       | 165     | 165         | 165  | N          | *                        |                             |       |       |        |          | 125747.jpg |
| UK5      | UK5                |                        |  |        |       |        |         |       | 838     | 838         | 838  | N          | *                        |                             |       |       |        |          | 130149.jpg |
| UK6      | UK6                |                        |  |        | 44    |        |         |       | 44      | 44          | 44   | 1          | 4,0                      |                             | 42    |       | 276    |          | 133450.jpg |
| UK7      | UK7                |                        |  |        |       |        |         |       | 945     | 945         | 945  | 3          | 5,0                      |                             |       |       |        |          | 131308.jpg |
| UK8      | UK8                |                        |  |        |       |        |         |       | 98      | 98          | 98   | 2          | 3,0                      |                             |       |       |        |          | 140711.jpg |
| UK9      | UK9                |                        |  |        |       | 895    |         |       |         | 895         | 895  | 2          | 3,0                      |                             |       |       |        |          | 111926.jpg |
| UK10     | UK10               |                        |  |        |       |        |         |       | 397     | 397         | 397  | N          | *                        |                             |       |       |        |          |            |
| UK11     | UK11A              |                        |  |        |       |        |         |       | 529     | 529         | 947  | 2          | 2,7                      |                             |       |       |        |          | 110306.jpg |
|          | UK11B              |                        |  |        |       | 418    |         |       |         | 418         |      | 4          | 4,0                      |                             |       |       |        |          |            |
| celkem   | stav k: 02.06.2017 |                        |  |        |       | 2784   |         | 1889  | 1400    | 6073        | 6073 |            |                          |                             |       | 158   |        | 276      |            |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky  |
|----------------|--|
| 1              | zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu   |
| 2              | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.   |
| 3              | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| 4              | nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou          |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTĚRKOVÉ** vozovky komunikace

| označení stavu | charakteristika stavu vozovky   |
|----------------|---|
| 1              | rovný zaválcovaný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí |
| 2              | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje                              |
| 3              | silně poškozený povrch porostlý trávou  |
| N              | <b>NEZPEVNĚNÉ</b> vozovky nejsou klasifikovány                                      |

## SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Kraj      | Zlínský                  |
| Okres     | Vsetín                   |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička II |

| číslo prostr. | podél komunikace          | typ prostranství | délka komunikací podle povrchu vozovky |        |       |        |         |           |         | kom. celkem | stav | šířka<br>m | plocha<br>m <sup>2</sup> | poznámky   | foto |
|---------------|---------------------------|------------------|--|--------|-------|--------|---------|-----------|---------|-------------|------|------------|--------------------------|------------|------|
|               |                           |                  | dlažba                                 | kostky | beton | živice | penetr. | šterk     | nezpev. |             |      |            |                          |            |      |
| P1            | III/05726                 | parkoviště       | 25                                     |        |       |        |         |           |         | 1           |      | 194        |                          | 112305.jpg |      |
| P2            | UK6                       | parkoviště       |  |        |       |        |         | 28        |         | 3           | 10,0 | 276        |                          | 133541.jpg |      |
| <b>celkem</b> | <b>stav k: 02.06.2017</b> |                  | <b>25</b>                              |        |       |        |         | <b>28</b> |         |             |      | <b>470</b> |                          |            |      |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ZPEVNĚNÉ** vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)

| stav | charakteristika stavu vozovky   |
|------|---|
| 1    | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný   |
| 2    | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.                            |
| 3    | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| N    | vozovky nejsou klasifikovány  |

klasifikační tabulka stavebního stavu **ŠTERKOVÉ** vozovky komunikace

| stav | charakteristika stavu vozovky                          |
|------|--|
| 1    | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný                  |
| 2    | nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje |
| 3    | silně poškozený povrch porostlý trávou                 |
| N    | vozovky nejsou klasifikovány                           |

## SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Kraj      | Zlínský                  |
| Okres     | Vsetín                   |
| Obec/k.ú. | Bystřička / Bystřička II |

| typ objektu | číslo objektu  | číslo přísl. komun. | druh nosné konstrukce | materiál    | délka | šířka | počet polí | světlost polí | stav | poznámky | foto       |
|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|------------|---------------|------|----------|------------|
|             |                |                     |                       |             | m     | m     |            | m             |      |          |            |
| most        | M-UK1-1        | UK1                 | trámový               | železobeton | 13,0  | 3,0   | 1          | 12,0          | 3    |          | 112902.jpg |
| most        | M-UK4-1        | UK4                 | trámový               | železobeton | 20,0  | 7,0   | 1          | 12,5          | 2    |          | 125629.jpg |
| most        | M-III/05728-1  | III/05728           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |
| most        | M-III/05726-9  | III/05726           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |
| most        | M-III/05726-8  | III/05727           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |
| most        | M-III/05726-7  | III/05728           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |
| most        | M-III/05726-6  | III/05729           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |
| most        | M-III/05726-5  | III/05730           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |
| most        | M-III/05726-10 | III/05731           | *                     | *           | *     | *     | *          | *             | N    |          |            |

|        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| celkem | stav k: 02.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

vysvětlení pojmů

|               |  |
|---------------|--|
| počet polí    | počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami |
| světlost polí | vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami      |

klasifikační tabulka stavebního stavu objektu

| označení stavu | charakteristika stavu objektu   |
|----------------|---|
| 1              | bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad                                       |
| 2              | pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost |
| 3              | vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost  |

\* státní mosty nespádají pod správu obce tudíž nebyly měřeny

## SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 02.06.2017

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Kraj  | Zlínský                  |
| Okres | Vsetín                   |
| Obec  | Bystřička / Bystřička II |

| číslo DZ | označení DZ | oficiální název DZ   | informace (údaj) na DZ                                | kategorie DZ          | vlastník | na komun. | druh nosiče       | stav | foto      |
|----------|-------------|--|---|-----------------------|----------|-----------|-------------------|------|-----------|
| 1        | B29         | Zákaz stání  |   | zákazové              | obec     | UK3B      | kovová konstrukce | 3    | BII01.jpg |
|          | IP04b       | Jednosměrný provoz   |   | informativní provozní |          |           |                   |      |           |
|          | E13         | Text   | Neplatí pro BUS                                       | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |           |
| 2        | P04         | Dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | 14cB      | kovová konstrukce | 4    | BII02.jpg |
| 3        | P04         | Dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | UK3B      | kovová konstrukce | 4    | BII03.jpg |
| 4        | B02         | Zákaz vjezdu všech vozidel   |   | zákazové              | obec     | UK3B      | kovová konstrukce | 4    | BII04.jpg |
| 5        | P02         | Hlavní pozemní komunikace  |   | upravující přednost   | ŘSZK     | I/57      | kovová konstrukce | 1    | BII05.jpg |
|          | E02b        | Tvar křižovatky  |   | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |           |
| 6        | P02         | Hlavní pozemní komunikace  |   | upravující přednost   | ŘSZK     | I/57      | kovová konstrukce | 1    | BII06.jpg |
|          | E02b        | Tvar křižovatky  |   | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |           |
| 7        | B11         | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel                                    |   | zákazové              | obec     | UK3C      | kovová konstrukce | 4    | BII07.jpg |
|          | E13         | Text   | Dopravní obsluze b' vjezd povolen                     | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |           |
| 8        | B01         | Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)                              |   | zákazové              | obec     | UK3A      | kovová konstrukce | 4    | BII08.jpg |
|          | B30         | Zákaz vstupu chodců  |   | zákazové              |          |           |                   |      |           |
|          | E13         | Text   | Dopravní obsluze vjezd povolen                        | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |           |
| 9        | P04         | Dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | UK3A      | kovová konstrukce | 4    | BII09.jpg |
| 10       | P06         | Stůj, dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | 1cA       | kovová konstrukce | 2    | BII10.jpg |
| 11       | P04         | Dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | 1cA       | kovová konstrukce | 2    | BII11.jpg |
| 12       | IP10a       | Slepá pozemní komunikace   |   | informativní provozní | obec     | UK11A     | kovová konstrukce | 3    | BII12.jpg |
| 13       | B01         | Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)                              |   | zákazové              | obec     | 1cB       | kovová konstrukce | 3    | BII13.jpg |
|          | E13         | Text   | Dopravní obsluze vjezd povolen                        | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |           |
| 14       | B20a        | Nejvyšší povolená rychlost   | 20km  | zákazové              | obec     | 1cC       | kovová konstrukce | 4    | BII14.jpg |
| 15       | IP10a       | Slepá pozemní komunikace   |   | informativní provozní | obec     | UK11A     | kovová konstrukce | 4    | BII15.jpg |
| 16       | P04         | Dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | 2cA       | kovová konstrukce | 3    | BII16.jpg |
| 17       | P08         | Přednost před protijedoucími vozidly                                     |   | upravující přednost   | obec     | 2cA       | kovová konstrukce | 1    | BII17.jpg |
|          | B13         | Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez | 30t   | zákazové              |          |           |                   |      |           |
|          | A07b        | Pozor, zpomalovací práh  |   | výstražné             |          |           |                   |      |           |
| 18       | B13         | Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez | 30t   | zákazové              | obec     | 2cA       | kovová konstrukce | 3    | BII18.jpg |
|          | P07         | Přednost protijedoucích vozidel  |   | upravující přednost   |          |           |                   |      |           |
| 19       | A07b        | Pozor, zpomalovací práh  |   | výstražné             | obec     | 2cA       | kovová konstrukce | 2    | BII19.jpg |
| 20       | P04         | Dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | 4c        | kovová konstrukce | 2    | BII20.jpg |
| 21       | A07b        | Pozor, zpomalovací práh  |   | výstražné             | obec     | 2cB       | kovová konstrukce | 2    | BII21.jpg |
| 22       | P04         | Dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | 5cA       | kovová konstrukce | 2    | BII22.jpg |
| 23       | B11         | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel                                    |   | zákazové              |          |           | kovová konstrukce | 1    | BII23.jpg |
|          | E13         | Text   | Soukromá komunikace vjezd pouze na povolení vlastníka | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |           |
| 24       | A07b        | Pozor, zpomalovací práh  |   | výstražné             | obec     | 2cC       | kovová konstrukce | 2    | BII24.jpg |
| 25       | B20a        | Nejvyšší povolená rychlost   | 30km  | zákazové              | obec     | B20a      | kovová konstrukce | 3    | BII25.jpg |
| 26       | B11         | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel                                    |   | zákazové              |          |           | kovová konstrukce | 1    | BII26.jpg |
|          | E13         | Text   | Soukromá komunikace vjezd pouze na povolení vlastníka | dodatkové tabulky     |          |           |                   |      |           |
| 27       | B01         | Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)                              |   | zákazové              | obec     | UK5       | kovová konstrukce | 3    | BII27.jpg |
| 28       | P04         | Dej přednost v jízdě   |   | upravující přednost   | obec     | 7cB       | kovová konstrukce | 2    | BII28.jpg |
| 29       | IZ08a       | Zóna s dopravním omezením  |   | informativní zónové   | obec     | 9cD       | kovová konstrukce | 1    | BII29.jpg |

## SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 02.06.2017

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Kraj  | Zlínský                  |
| Okres | Vsetín                   |
| Obec  | Bystřička / Bystřička II |

| číslo DZ | označení DZ | oficiální název DZ              | informace (údaj) na DZ | kategorie DZ        | vlastník | na komun. | druh nosiče       | stav | foto      |
|----------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|------|-----------|
| 30       | IZ08b       | Konec zóny s dopravním omezením |                        | informativní zónové | obec     | 9cD       | kovová konstrukce | 1    | BII30.jpg |
| 31       | P04         | Dej přednost v jízdě            |                        | upravující přednost | obec     | 9cD       | kovová konstrukce | 2    | BII30.jpg |
| 32       | IZ08a       | Zóna s dopravním omezením       |                        | informativní zónové | obec     | 9cA       | kovový sloup      | 1    | BII32.jpg |
| 33       | IZ08b       | Konec zóny s dopravním omezením |                        | informativní zónové | obec     | 9cA       | kovová konstrukce | 1    | BII33.jpg |
| 34       | P04         | Dej přednost v jízdě            |                        | upravující přednost | obec     | UK6       | betonový sloup    | 3    | BII34.jpg |
| 35       | Z           | Zrcadlo                         |                        | zařízení            | obec     | 10cE      | kovový sloup      | 1    | BII35.jpg |
| 36       | P06         | Stůj, dej přednost v jízdě      |                        | upravující přednost | obec     | 10cA      | kovová konstrukce | 1    | BII36.jpg |
| 37       | IZ08b       | Konec zóny s dopravním omezením |                        | informativní zónové | obec     | 10cA      | kovová konstrukce | 1    | BII37.jpg |
| 38       | IZ08a       | Zóna s dopravním omezením       |                        | informativní zónové | obec     | 10cA      | kovová konstrukce | 1    | BII38.jpg |
| 39       | IZ08a       | Zóna s dopravním omezením       |                        | informativní zónové | obec     | 11cA      | kovová konstrukce | 1    | BII39.jpg |
| 40       | IZ08b       | Konec zóny s dopravním omezením |                        | informativní zónové | obec     | 11cA      | kovová konstrukce | 1    | BII40.jpg |
| 41       | IZ08a       | Zóna s dopravním omezením       |                        | informativní zónové | obec     | 11cB      | kovová konstrukce | 1    | BII41.jpg |
| 42       | IZ08b       | Konec zóny s dopravním omezením |                        | informativní zónové | obec     | 11cB      | kovová konstrukce | 1    | BII42.jpg |
| 43       | P04         | Dej přednost v jízdě            |                        | upravující přednost | obec     | 12c       | kovová konstrukce | 1    | BII43.jpg |
| 44       | P04         | Dej přednost v jízdě            |                        | upravující přednost | obec     | 13cA      | kovová konstrukce | 2    | BII44.jpg |